MN7530

お知らせ

取扱説明書の記載内容について誤りがありましたので、お詫び申し上げます。 正しくは下記のとおりです。

● 15ページ

インジケーター

<誤>	POWER	一赤	MN7530のハードウェアに障害があります。 MN7530のRESETボタンを押してください。 (☞ 98ページ)
<正>	POWER	一赤	Clear Settingボタン処理中、またはMN7530の ハードウェアに障害があります。 Clear Settingボタンを押したときは正常に起動す るまで約5分かかります。Clear Settingボタン処 理中でないときに赤点灯する場合は、MN7530の RESETボタンを押してください。 (☞ 98ページ)
<誤>	ADSL/WAN	- 兴 - 緑(点滅)	ADSL回線に接続する時は、ADSL回線の通信品質と速度が最適化するように調整しています。この点滅が長く続く場合は、ADSL回線が切断されているかADSLモデムの設定がおこなわれていない可能性があります。 WAN回線では、回線接続後の点滅は、データ通信をしています。
<正>	ADSL/WAN	- 崇 - 緑(点滅)	ADSL回線に接続する時は、ADSL回線の通信品質と速度が最適化するように調整しています。この点滅が長く続く場合は、ADSLモデムの設定がおこなわれていない可能性があります。回線接続後の点滅は、データ通信をしています。
<逾>	ADSL/WAN	当灯	回線が接続されていないか、切断されています。
<逾>	PPP	当灯	回線が接続されていないか、切断されています。

● 86 ページ <ダイナミックルーティング>

<誤>	●ホーム側	通常は" <u>RIP2 のみ</u> " に設定します。
<正>	● ホーム側	通常は" RIP1 のみ "に設定します。